

メーカー	型番	お客様からお問合せ頂いた不具合状況	修理完了内容
HP	compaq business notebook	現在の症状:画面は真っ暗だがよく見ると何か映っている	インバータコイル交換修理
HP	N1020v	現在の症状:電源を入れても何も起きない。コードを強くひっぱったため	DCジャック直結修理
HP	NX4800	画面が薄っすらと表示されます	バックライト部品交換、バックライト配線交換
HP	NX4800	電源は入りますが、バックライトが切れています	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
HP	NX4800	真っ暗だが、よく見ると何か映っている	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータトランス交換修理
HP	NX4820	6inメディアスロット付近にコーヒーをこぼし、内部に流入。再起動後、ロゴ起動後、メディアスロットにアクセスし、HDDにはアクセスせず、正常起動不可。但しセーフモードでは起動する	メディアスロット取り外し及び組み直し、リナックスでの正常起動確認処理
HP	NX4820	本体の購入時期は2005年10月中旬です。2006年11月14日20時頃に、スタンバイ中のPCを起動した際に、画面の以上が発生しました。3〜4ヶ月ほど前から画面が少しくらいのように感じました	バックライト部品交換、インバータ・コイル部品交換
HP	NX4820	真っ暗だが良く見ると何か映っている	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品代及び交換技術料、同時交換割引適用
HP	NX6120	DCジャックのピンが取れてしまっています。バッテリーで起動は確認できます	DCジャック・直結配線修理
HP	NX6120	薄っすらと何か映っている	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
HP	NX9005	9005が2台ほゆうしています。1台が電源は入るがシステムが起動しない。もう一台がキー入力ができない。	2台共に、マザーボード交換
HP	NX9005	現在の症状:他のPCIに比べて画面が暗い	バックライト部品交換
HP	NX9005	全く画面が表示されない。外部ディスプレイでは以上は表示される。時々、表示されるが直ぐには表示されない	システムチェック他
HP	NX9010	画面が真っ暗になった。バックライト交換希望	バックライト部品交換
HP	NX9010	急に暗くなりました。他のモニターに繋ぐと写りは問題なし	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換
HP	NX9010	現在の症状:急に真っ暗になりました。良く見るとうっすらと内容が読めます。電源投入後、一瞬だけHPのロゴが見えますが、すぐに真っ暗になります。現在外部モニターで運用中です	バックライト部品交換
HP	NX9030	CPUを換える作業を自分で行っていました。作業後、電源を入れた時に液晶が真っ暗という状況(薄っすらと映っている)になっていたと気づいた	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
HP	NX9030	昨年夏ディスプレイが暗くなり、その時はしばらくしてもとの明るさに戻ったが、今年再びディスプレイが暗くなり、元の明るさには戻らなかった	開閉スイッチ清掃
HP	NX9030	使用中にやたら再起動するようになり、リカバリCDで初期化を行ったところ87%あたりでとまってしまい、何度繰り返しても同じ現象でメーカーに修理に出したところ、HDD不具合で約60,000円の見積もりで、修理せずに返却してもらいました	OSインストール他、HD取付け・動作チェック
HP	NX9040	ユーザーが使用中に突然真っ暗になり、呼ばれて確認したら薄暗く表示はでているので、「バックライト切れ」と思いました	マザーボード基板、トランジスタ交換修理
HP	NX9100	画面が急に真っ暗になることが時々あり、ふたを閉じる時に動作する突起スイッチを何度か押して復旧することがあったのでそのまま使用していたが、全くバックライトが点かなくなりました	インバーター限定修理(実費)
HP	NX9100	画面が暗い	インバータ配線修理
HP	NX9100	起動時に液晶が表示されなくなった。よく見ると薄っすらと表示されています	インバータ限定修理代(実費)
HP	NX9100	画面が真っ暗になった	インバータ限定修理代(実費)
HP	NX9110	購入後、1年半程度。利用頻度は少ない。夜、電源を入れたまま放置したら、翌朝に画面が暗くなった	インバーター限定修理(実費)
HP	NX9110	電源ランプは点灯するが。ファンは回る。パネル割れ	液晶パネル交換、オーバーホール
HP	NX9110	バックライト交換修理	バックライト部品交換、インバーターコンデンサー交換
HP	NX9110	真っ暗だが、よく見ると何か映っている	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータケーブル交換
HP	omniBook XE3	現在の症状:1年前に中古で購入したものが子供が使ってました。半年くらいからモニターが暗くなっていたりしていましたが何とか使えましたが10日程度前に見えなくなりました。	バックライト部品交換、インバータ修理
HP	OMNIBOOK XE3L	使用中にシステムダウンしてしまう。1時間後に再起動しないと立ち上がらない	ファン配線改造技術料(シリコングリス処理、配線バイパス処理)
HP	Pavilion ZE4200	PCの電源接続部分が壊れていて、接続が悪くなってきます。コネクターを回して接続が良い位置で固定すると大丈夫ですが位置がずれると直ぐに電源が落ちます	DCジャック交換
HP	Pavilion ze 1250	2,3年前にアメリカで購入したものです。電源をつけても画面は真っ暗で、よく見ると画面が映っているのが見えます。コンピューター自体は立ち上がっています。部品はぜんぜんこだわらないのでできるだけ安く修理できないかと思っています。見積だけで先ずお願いしたいのですが、よろしくお願ひします	インバーターヒューズ交換

《メーカー限定修理とは?》

こちらで不具合部品を確定して、必要な部品のみ交換をメーカーへお願いします。この方法は、こちらで部品調達ができない場合の処置です。費用はメーカーへお客様が直接依頼した場合の約半額で済みます。