

メーカー	型番	お客様からお問合せ頂いた不具合状況	修理完了内容
IBM	2607	突然、真っ暗になった	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換
IBM	1161-71JT	同じ症状がでた？	
IBM	2373-G1J	使用中、突然真っ暗になった。電源投入時、少し赤めの症状があった。リッドスイッチを何度か押すと点灯することがあった。現在は全く光りません	バックライト部品交換、バックライト配線交換、インバータ部品交換
IBM	A21E	BIOSエラーで起動しない	マザーボード部品交換
IBM	A21E 2665 42J	現在の症状:もう1台持っているがそれと比較して暗いので修理を検討してください	バックライト部品交換
IBM	i1620(2661-2CJ)	現在の症状:画面が暗い何か映っている	バックライト部品交換、HDD診断料
IBM	i1620(Type2662)	真っ暗だが、よく見ると何か映っている	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	N97	2月20日の朝、起動時に4~5回モニターが点滅して画面が真っ暗になった	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
IBM	NetVista6339 3JJ	現在の症状:電源を入れても起動はおろか、ランプも点灯しない。今までは度々電源が落ちて再起動しながら使っていたそうです。恐らく電源若しくは基盤になると想像します。選択は2通り、1)そのまま修理する。2)壊れたPCのデータの復旧してもらいHDD若しくはDVD-R、CD-R何れかにデータ移行を希望	電源ユニット部品交換、システム不具合修正
IBM	R31 Type2656	購入後、時間が経っているため液晶の照度が落ちてきた	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	R40E	IBM修理依頼したが、基盤のBDに負荷が掛かりすぎて、基盤及びHDDの交換修理が必要とのこと	マザーボード部品代及び移植代、OSインストール・各種設定、HDD、メモリー装着・動作チェック、HDD代(40GB)新品256MB(実費分)
IBM	R40e Type2684-KPJ	立ち上げ時に画面が赤くなっていて、突然液晶が映らなくなった	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	R50	バックライト切れ	バックライト部品交換技術料、バックライト配線交換
IBM	R50	薄らと表示されます	バックライト部品交換、バックライト配線交換、インバータ部品交換
IBM	R50 Type1834 E4J	現在の症状:2ヶ月前から画面が赤くなり、最後には蛍光灯が切れるようにピカピカしながら、画面が暗くなり映らなくなった。ただ、うっすらと画面が見られる	バックライト部品交換
IBM	R51	突然、起動しなくなりました	マザーボード部品代
IBM	S30	起動時に画面が赤っぽい。使っていると突然バックライトが消える。照度が高いほど直ぐに消える。インバータ交換したが改善しない	マザーボード部品代及び交換技術料
IBM	S30(Type2639-4WJ)	ある日、出張先で起動させると画面が真っ黒で微かに何か映っているのが判る程度になっていました。以後、同じ状態が続いています	インバータ部品交換
IBM	T20	バックライト・インバータ部品交換	バックライト部品交換。バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換、インバータケーブル部品代
IBM	T21	真っ暗で何も表示しません	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換
IBM	T23(Type2647-5JJ)	電源を入れると最初は赤く暗い画面でしばらくすると正常な画面になる	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	T40	パソコンを立ち上げたまま使用しておりますが、朝画面を見たら赤みがかった画面となっており、しばらくして真っ暗になりました。その後は何度再起動してもすぐに真っ暗になります	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	T42	赤みがかって表示されます	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	T42	別の業者に見てもらったところ、液晶パネル故障と、HDDにセクター破損もあると言われた	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	T42	中古で購入(購入時から画面が暗かった。)PC設定中に、画面がほぼ真っ黒な状態になった	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	T42	電源ランプは点灯するが、画面には何も映らない。CDをずっとかけっぱなしだった	バックライト部品交換、バックライト配線修理(耐熱配線)
IBM	T42 2373-CYJ	使用しているうちに、PCのスイッチを入れると画面が赤くなって立ち上がり、少したつと画面が真っ暗二になってしまうようになった。再起動すると、また、赤い画面で立ち上がり少し経つと画面が真っ暗になるます	バックライト部品交換、バックライト配線交換、インバータぶひん交換
IBM	think pad Type 2658-BRT	起動したら正常に立ち上がる時は問題なく使えますが、だめなときが多いです。どうも液晶の接触?悪いのかモニターを開け閉めしたりPC本体裏面を押したりすると立ち上がります。立ち上がった後も振動を与えると画面が縦線が入り、白と黒の縦縞模様が表示されたりホワイトアウトして使用不可となる	LCDケーブル接触不具合
IBM	Think Pad X40	画面が真っ暗になった。たまに、表示されることはあるがしばらくすると真っ暗な画面に戻る。斜め等からみると薄っすらと表示されているのが判る	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
IBM	ThinkPad i124	症状が発生する時期は不定です。突然画面が暗くなります。光でかすかで見えたと映っております。電源を切ってしばらくおくと(温度が下がると・・・?)回復しますが、同様の症状が起きます	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
IBM	ThinkPad S30	使っているうちに液晶がついたり消えたりするようになり、最後には見えなくなった	インバータ部品交換
IBM	Type 2656	ACアダプターで立ち上げた時、電源が入らない。キーボード(↓のキートップ無し)	マザーボード交換
IBM	Type2655-PJ3	画面がチカチカしてきて画面が暗くなった	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	TYPE2672-12I	故障の前日にディスプレイを清掃する際、いっぱいまで開けたため本体とディスプレイカバーを繋ぐケーブルが断線したかもしれません	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
IBM	X31	真っ暗で何も表示しない	バックライト部品交換、バックライト配線交換
IBM	X31	電源が入らない	オーバーホール、システムチェック・リカバリ処理
IBM	X31 Type2672 -BBJ	奥さんにPCを投げられてしまったから	バックライト部品交換修理、バックライト配線交換
IBM	X40	画面が真っ暗な状態	バックライト部品代及び交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換
IBM	A21e 2628	現在の症状:A21e2台とも古くなり、液晶に不具合が出てきてます。1台は液晶画面が暗い。まだ、完全にライトは切れていませんが輝度をいっぱいにも上げてみても暗い状態です。もう1台は、液晶が黄色がかっており、見づらい状況です	バックライト部品交換、液晶パネル・アクリル板修理
IBM	R40e	現在の症状:カーソルでスクロール際、画面全体が遅く反応するため画面上では波を打つような感じになり早くスクロールするほどに画面が矢印と一緒に動かない残像が残ります	システムチェック、ドライバーインストール及び動作チェック
《ワンポイント・アドバイス》			
発売より3年以上、経過したPC(特に14インチ以下)はパネルに黄ばみ出ています。黄ばみはパネルの特性でバックライト部品交換では改善しません。 パネル交換が必要です。更にインバータ部品がメーカー在庫が少なくなっています。バックライト部品交換の際には同時交換をお勧めします。			