

メーカー	型番	お客様からお問合せ頂いた不具合状況	修理完了内容
CLEVO	D400E	真っ暗だがよく見ると何か映っている	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
CLEVO	M570U	先日購入したのですが、主にゲーム等で使用する際に画面が暗く、見づらいため、バックライト交換で明るくしたい	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換
CLEVO	M570U	液晶画面が外国製のメーカーのため元々国産の液晶に比べて暗く感じておりました。窓際での仕事の時、見づらく感じており、バックライトを交換することにより明るくしたい	バックライト部品交換
Gate Way	4027JP	1週間前に突然画面が暗くなった	バックライト部品交換、バックライト配線交換、インバータ・コイル交換修理
Gate Way	7430JP	症状が出たのが7月7日で、夕方まで正常に使用していたが、夜電源を投じたときに突然画面が暗くなった。他社に診断依頼したところ、ゲートウェイのインバータ故障の場合はメーカーよりインバータの取り寄せを客サイトで・・・との返答がありました	バックライト部品交換、バックライト配線交換、オーバーホール
Gate Way	Solo 3100XL	妻が居間でPCで仕事を行い、いったん終了。1時間ほどしてから再度電源を入れると、画面が暗く、起動しているのかやっとなる程度であった。日本Gatewayに修理依頼したが、部品在庫なしで修理不可能といわれた。是非何とか修理をお願いします	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、フレキシブルケーブル断線、交換
Gate Way	SOLO 5150XL	いつも正常に動作していたが、ある日突然液晶画面が真っ暗な状態のままになった	バックライト部品交換、インバータ部品交換、バックライト耐熱配線交換
Gate Way	SOLO2200	買ってから2年ほど通常に使用し、気づいたら液晶が暗くなった	バックライト交換修理、バックライト配線修理
GateWay	SOLO 9300	画面が真っ暗	バックライト交換修理、バックライト配線修理
GATWAY	solo5300	知人からディスプレイのバックライトが点かないと思われるPCを頂きました。自分で修理可能かどうか見るために開放しました。マザーボードからディスプレイのリボンケーブルの一部が断線していることを確認しました。このケーブルさえあれば復活するものと考えております。メーカーはサポートを辞め、ジャンクは見つかりません	フレキシブルケーブル部品交換
Gatway	デスクトップ型PC	OS動作不安定	OSリカバリー・システムチェック、前回の救出データ・インストール、HDD(80GB)新品交換(実費)、HDD交換・取り付け・動作チェック
LENOVO	SOLEIL E255	ある日突然画面が真っ暗になって、再起動すると直っていたが、最近ではBIOS画面が立ち上がって直ぐに真っ暗になってしまう	インバータトランススパーク。インバータ交換
Mac	G3	画面が真っ暗	バックライト部品交換、バックライト配線交換、インバータ部品交換、
Mac	G4	カバー破損により、バックライト配線切断により画面が薄っすらとしか映りません	バックライト部品代及び交換、バックライト耐熱配線交換、インバータ部品交換、カバー交換
Mac	ibook A1054	画面が真っ暗で何も見えない	インバータ配線修理、マザーボード・ヒューズ交換修理、全分解割増
Mac	iBOOK G3	画面は真っ暗だが何か映っている	インバータ配線修理、インバータ基盤修理
Mac	iBook M6497	画面が暗い	バックライト部品交換、バックライト耐熱配線交換、分解割増
Mac	powar book G4	真っ暗だが、よく見ると何か映っている	バックライト部品交換、バックライト配線交換
MSI	MSI1003DX	数回ちらついた後、僅かに映っていましたが現在は真っ暗になりました	インバータ部品交換
韓国製 SAMBO	DreamBook	急にLCDモニターが真っ暗になりましたが、よく見ると何かが見えます	インバータ部品交換
高木産業	PNⅡーPⅢ1000MRD	本体が熱くなることがしばしばあり、終日後、急にパソコンに電源が供給されなくなった。DVDドライブが動作しなくなった	マザーボード基盤修理、DVD/CD-R調整修理
高木産業	PNⅡーPⅢ1000MRD	電源が入らない	マザーボード基盤・ヒューズ交換、中古ACアダプター(実費)
高木産業	PNⅡーPⅢ1000MRD	装着してあるメモリー64MBを新品:512MBと差し替えてアップしてほしい	新品メモリー512MB、取り付け及び動作チェック
高木産業	purpose	100V電源ジャック部、接触が悪くすぐにバッテリーのほうに切り替わってしまいます。以前半田で修理しましたが、人に頼んでもらったのでどのように半田したのかわかりません。キーボード御世話様になっております。が浮いていた状態ですので固定してください	基盤DCジャック半田修正
高木産業	Purpose	PCのバッテリーパックが元に戻り、パソコン作業が始められる状態になった、と思いましたが、今度は肝心の100V電源ジャックの接続部が悪くなりました	DCジャック部再修理